



СОЮЗ "КУРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА"

Центр Кадастровых Землеустроительных Услуг и Оценки

Адрес: 305000, г. Курск, ул. Димитрова, д.59

Телефон: (4712) 70-02-38

Факс: 51-08-06

E-mail: info@keci.ru kursktp@mail.ru

Сайт: www.kursk.tpprf.ru

Свидетельство допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
СРО-П-005-21052009 от «20» февраля 2019 года

Акт

технического обследования хозяйственной постройки, расположенной по адресу: Курская область, Черемисиновский район, п. Черемисиново, пер. Комсомольский, д. 10

Заказчик: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»
Адрес: Курская область, Черемисиновский район, п. Черемисиново, пер. Комсомольский, д. 10

"10" июня 2019 г.

Техническое обследование произведено для определения возможности проведения демонтажных работ по объекту капитального строительства

При этом установлено:

I. Общие сведения о доме

1. Серия типового проекта не определена
2. Год постройки 1972
3. Год и вид последнего ремонта данные не предоставлены
4. Этажность 1 эксплуатируемый этаж
5. Строительный объём 20,0 м3
6. Площадь здания 8,4 м2

II. Описание состояния обследуемых конструкций или систем инженерного оборудования

1. Наименование обследуемых конструкций (систем) конструкции стен, кровли, внутренней отделки, элементов заполнения проёмов.

2. Описание состояния обследуемых конструкций (систем) При обследовании конструкций здания освидетельствованы следующие дефекты и повреждения:

Наружный отделочный слой нарушен в результате негативного воздействия атмосферных внешних факторов.

Цоколь здания имеет следы увлажнения из-за отсутствия отмостки и гидроизоляции фундаментов.

На ограждающих конструкциях повсеместно зафиксировано раскрытие трещин шириной до 1 мм.

Обрешётка кровли имеет видимый прогиб в плоскости действия вертикальных постоянных нагрузок.



3. Перечень проведенных измерений измерения и контроль строительных конструкций не производился

III. Заключение о причинах возникновения повреждений или дефектов и степени его опасности для дальнейшей эксплуатации здания

На основании выполненного технического обследования строительных конструкций хозяйственной постройки, расположенной по адресу: Курская область, Черемисиновский район, п. Черемисиново, пер. Комсомольский, д. 10, установлено следующее:

- техническое состояние основных строительных элементов здания хозяйственной постройки признается недопустимым;

- общее техническое состояние обследуемого здания угрожает жизни и здоровью граждан;

- в виду общего технического состояния сооружения, а так же учитывая давность постройки, технически и экономически рассматриваемый объект капитального строительства подлежит сносу.

Специалист, проводивший визуальное
обследование

Жиров Ю. В.

КОПИЯ ВЕРНА

